

志賀原子力発電所 1号機 定期検査中の保守情報 (復水器内配管の溶接部ひびに関する点検結果について)

平成15年7月3日
北陸電力株式会社

今回の定期検査において、復水器内部にある原子炉給水ポンプ（A）の戻り配管さや管部及び原子炉給水ポンプ（B）の戻り配管の溶接部にひびを確認しました（6月12日及び19日お知らせ済み）。

これらのひびは、復水器内部の配管内の流れによる振動によるものと考えられることから、類似箇所全数（220箇所）について、昨日までに点検を終了いたしました。ひびは認められませんでした。

なお、既にお知らせ済みのひびの確認された戻り配管さや管部と戻り配管溶接部につきましては、今回の定期検査において、補修溶接及び配管取替など適切な補修を実施してまいります。

以上