

七尾大田火力発電所
貯炭場ベルトコンベア駆動部付近からの出火の
原因と対策について

平成27年6月2日
北陸電力株式会社

当社は、5月28日11時13分頃、七尾大田火力発電所の貯炭場において、ベルトコンベア駆動部付近から出火を確認したため、直ちに消火活動を行い11時14分に消火しました。
(5月28日お知らせ済み)

調査の結果、出火の原因はベルトコンベア駆動部のブレーキ取付部が経年劣化したことで、ブレーキの一部が連続的に接触し、過熱したことによるものと判明しました。

当該ブレーキについては取替えを行いました。また、当発電所における類似箇所についても点検を行い、異常のないことを確認しました。

なお、当該部については今後、定期的に取り付状況を確認することとしました。

当社は、今後も発電所の安全運転に鋭意努めてまいります。

以 上