

＜石川＞七尾大田火力発電所No.1揚炭機における漏油の 原因と対策について

平成27年7月9日
北陸電力株式会社

当社は、6月26日15時50分頃、七尾大田火力発電所No.1揚炭機の定期点検作業中に油圧配管からの漏油を発見したため、ただちに作業を中止し、海上に漏れていた油を全量回収しました。
(6月26日お知らせ済み)

調査の結果、漏油の原因はNo.1揚炭機点検後の作動確認の際、点検のため外して仮止めしていた油圧装置のカバーが油圧配管と接触し、油圧配管の一部が破損したものと判明しました。

今後の対策として、カバーを点検時に仮止め不要な構造に変更するとともに、作動確認時の監視強化を図ることとしました。

当社は、今後も発電所の安全運転に鋭意努めてまいります。

以 上