

## <富山> 富山新港火力発電所No. 1 揚炭機の 使用再開について

平成24年2月24日  
北陸電力株式会社

当社は、富山新港火力発電所 1 揚炭機 について、射水市消防本部より本日(2月24日)からの使用開始許可を受け、当該揚炭機の使用を再開しましたのでお知らせします。

当社は、2月21日、富山新港火力発電所 1 揚炭機での揚炭作業中に発生した漏油を受け、2月22日、射水市消防本部より当該揚炭機の使用停止命令を受けました。  
(2月22日お知らせ済み)

漏油の原因は、当該揚炭機の油圧配管を取り替えた際に、接続部の締め付けが緩かったことによるものです。再発防止策として、作業時の配管接続部切離し・接続の管理を徹底することとしました。

昨日(2月23日)、本件について射水市消防本部へ報告し、本日(2月24日)からの使用開始許可をいただいたため、当該揚炭機の使用を再開しました。

発電所周辺の皆さまはじめ関係者の方々にご迷惑をおかけしたこと、深くお詫び申し上げます。

以 上

揚炭機・・・発電所で使用する石炭を、石炭運搬船から陸揚げする機械