

輪島風力発電所2号機のナセルカバーの一部落下について

平成28年4月19日
北陸電力株式会社

当社は、昨日（4月18日）15時40分頃、輪島風力発電所（石川県輪島市房田町 出力600kW×5基）の巡視点検中に、同2号機のナセルカバー[※]の一部が脱落していることを発見しました。

その後、風車周辺を調査したところ、脱落したナセルカバーが地上に落下していることを確認しました。


なお、落下したナセルカバーによる公衆被害は発生しておりません。現在、原因については調査中です。

本件は、経済産業省、石川県、輪島市等関係各所にお知らせしております。


以 上

※ナセルカバー：風車の増速機、発電機などを収納する部位（ナセル）を覆うカバー

風車外形図



ナセル拡大図



カバー材質:FRP製

2号機ナセル拡大写真



ナセルカバー落下状況



ナセルカバー落下位置

